

Памятка клиента

Для скорейшего исполнения Вашего заказа и обеспечения надлежащего качества цинкового покрытия убедительно просим Вас строго соблюдать следующие правила.

Режим работы

Понедельник – пятница: с 8:00 до 16:00

Перерыв на обед: 11:30 – 12:00

Суббота, воскресенье: выходной

При сдаче сырья на склад (гальваническое цинкование)

1. Перед отправкой груза в ОАО «Металлоизделия» внимательно осмотреть сырье на предмет его соответствия «Требованиям к цинкуемым изделиям» см. ГОСТ 9-301-86 (отсутствие краски, наличие технологических отверстий и т.д.)
2. Сырье должно быть подготовлено для механизированных погрузочно-разгрузочных работ, т.е. отсортировано по номенклатуре и увязано пакетами. Каждый пакет должен иметь бирку с обозначением Заказчика, наименования и количества сырья, марки стали. Мелкие элементы поставляются в таре (контейнер, ящик). На таре в обязательном порядке указывается ее вес.
3. Необходимые документы:
 - накладная (2 экз.)
 - спецификация (2 экз.) по форме: «№ | Наименование сырья | Кол-во, шт | Вес единицы, кг | Вес итого, кг»
4. На складе ОАО «Металлоизделия» сырье взвешивается и проверяется ОТК на соответствие «Требованиям»

При отгрузке готовой продукции

1. Прежде чем отправлять транспорт за оцинкованной продукцией убедитесь, что услуги цинкования полностью оплачены и деньги поступили на р/с ОАО «Металлоизделия»
2. Необходимые документы:
 - доверенность от организации плательщика (оригинал с печатью и подписью);
 - копия платежного поручения (оригинал, если деньги в пути)